


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZCDZNW023408
Kilometerstand: 48.757 km
Erstzulassung: 23.06.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe































27.0 °C
13:08
Fahrdaten
Ab Start
13.7 l/100km
13 km/h
0:18 h
4 km
330 km
48757 km
0
km/h


13:08
Service
Scheibenwischer in Serviceposition
Ölwechsel-Service in
6900 km
2 Tagen
Inspektion in
6900 km
2 Tagen
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVWZZZCDZNW023408
LO




WVWZZZCDZNW023408

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZCDZNW023408
Kilometerstand: 48.757 km
Erstzulassung: 23.06.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Fahrzeug hat einen Hagelschaden Prüfen




Fahrzeug hat einen Hagelschaden Prüfen



Fahrzeug hat einen Hagelschaden Prüfen




Fondseite links - auslegen & polieren



Türverkleidung Hinten links zerkratzt Minderwert



Tür hinten links - auslegen & polieren



Kotflügel vorne rechts - Lackieren

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Golf VIII Lim. Life	1.5 TSI EU6d, Life OPF, 2020 - 2024		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVWZZZCDZNW023408	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/CKM

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	23.06.2022	k. A.	1	96 kW	4	1498	06/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
48.000 km	48.757 km	55.757 km	k. A.	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Uranograu	Uni normal	k. A.	24.06.2026	6.900 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen der Dekra keine Servicenachweise v..

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Soul-Schwarz	Getriebe 6-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro6d	121 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mi..	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..
Außenspiegel Wagenfarbe	Ausstattung Comfortline / Life / Business	Ausstattung Life
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bremsassistent	Dachspoiler
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..	Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktio..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußgänger-Schutzsystem (passiv)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cro..
Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel abblendbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..
Karosserie: 5-türig	Keyless-Start	Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lendenwirbelstützen vorn	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten LED	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade..	Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Radioempfang digital (DAB+)	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regul..	Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Air..
Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetz..	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze	Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Stabilisator vorn	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffschalen außen beleuchtet	Verbandkasten und Warndreieck
Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich..	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Lautsprecher (7, vorn und hinten)	Sonderlackierung Urano-Grau uni
Winter-Paket		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 01.07.2026 - Gültig bis 55757 km Zahlungsbedingungen: Ablöse Finanzierung. VK Bank. Vertrag: 11855632. Differenz zur Ablösesumme wird mit den Nebenkosten des Neuwagen verrechnet und Rest an KD ausgezahlt

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	ja	0,00 €

(U) Sonstiges -> Fahrzeug hat ein aktuell nicht rep Hagelschaden (0,00 €)

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Fahrzeug hat einen Hagelschaden Prüfen (1)
Fondseite links - auslegen & polieren
Kotflügel vorne rechts - Lackieren
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Tür hinten links - auslegen & polieren
Türverkleidung Hinten links zerkratzt Minderwert
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt und nass.
Kostenerweiterung nach Fahrzeugreinigung durch verdeckte Mängel möglich.
Wss steinschläge ohne Rissbildung.
Steinschläge im Frontbereich.
Standbewertung durchgeführt
zu (1): Kostenerweiterung möglich KVA erforderlich;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Wartung
Inspektion - Ölservice
Komplettradsatz (Winter-Radsatz) - Erneuern (fehlt)
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Keine Elsa abfrage möglich

Zur Hereinnahme sämtliche Schlüssel und Zubehör vorlegen und erneut Prüfen

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/55 R16	VL 6,00 mm (Kumho)	VR 6,00 mm (Kumho)	
	Reifen hinten 205/55R16	HL 5,00 mm (Falken)	HR 5,00 mm (Falken)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A.	VR k. A.	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A.	HR k. A.	
	Bemerkung werden mitgeliefert			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **13.300,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	ja	0,00 €

(U) Sonstiges -> Fahrzeug hat ein aktuell nicht rep Hagelschaden (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
48.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VIII Lim. Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZCDZNW023408
Kilometerstand: 48.757 km
Erstzulassung: 23.06.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Fahrzeug hat einen Hagelschaden Prüfen




Fahrzeug hat einen Hagelschaden Prüfen



Fahrzeug hat einen Hagelschaden Prüfen




Fondseite links - auslegen & polieren



Türverkleidung Hinten links zerkratzt Minderwert



Tür hinten links - auslegen & polieren



Kotflügel vorne rechts - Lackieren