CarOnSale

Jaguar E-PACE S AWD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 43*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	90.998km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E-PACE S AWD [AT - SUV5 D150 EU6d-T, S AWD, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SADFA2BN3K1Z67828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.998km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 13.842km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Jaguar 125 Watt Klangsystem (CD/DVD)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Morzine Light Oyster
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerks-Kontroll-System
- Fahrwerks-Kontroll-System (Adaptive Surface Response, AdSR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- InControl Apps
- InControl Apps Mobile Online Dienste
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay)
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- InControl-Connect-Paket Pro
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- JaguarVoice Sprachsteuerung
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT
- Navigationssystem Pro
- Nebelschlussleuchte integriert
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Personalisierungssystem (Smart Settings)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenrahmen Chrom
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Amazon Alexa
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (10-Wege)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Smartphone-Paket
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Activity Key
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Memoryfunktion und Umfeldleuchte
- Außenspiegel heizbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist)
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch (mit Gestiksteuerung)
- Keyless-Entry
- Lenkrad (Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Park-Paket (Einparkhilfe)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Smog-Sensor / Luftgütesensor
- Surround-Kamerasystem
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















JAGUAR LAND ROVER LTD
SADFA2BN3K1267828
2400 kg
4200 kg
1320 kg
1200 kg
LKH CORRIS GREY
GX73-4883-HC



CarOnSale


Ambros
km 73231
Motoröl 0w30
Luftfilter
Ölfilter
Kraftstofffilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
Pollerfilter
Kühlmittel / Frostschutz
Getriebeöle
Aggregate - Riemen
Zahnriemen
bei km Stand
durchgeführt am:
Unterschrift Techniker








JAGUAR









HOME
13:25
Navigation
Medien
Telefon
* LIFE *
100.5 FM
Berühren, um Telefon zu verbinden
AUTO
SYNC
A/C


KARTE ERKUNDEN
13:25
186 km
DEUTSCHLAND
POLEN
TSCHECHISCHE REPUBLIK


SITZE
13:25
Temperatur
Temperatur
* LIFE *
100.5 FM


KAMERAS
13:25
AUTO
SYNC
A/C


PARKASSISTENT
Längseinparken
Querreinparken
Ausparken
Parkassistenten beenden
AUTO
SYNC
A/C


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)