CarOnSale

Kia Sportage Platinum Edition 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	74.674km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Platinum Edition 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU5, Platinum Edition 4WD, (Facelift) 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPC813DEL544379	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.674km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.101km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	500 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	500 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- iPod-Anschluss
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CRDi KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Radstand 2640 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Xenon-Scheinwerfer
- Sound-System Infinity Premium
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe hinten
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: DELUXE WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CRDi 16V
KIA














KIA U5YPC813DEL544379


KIA
CarOnSale



KIA
CarOnSale











auto ambrosy
KIA Jungfahrzeuge


Service – Inspektion
auto ambrosy


SPORTAGE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)