CarOnSale

Audi Q3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	139.622km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 Sportback [DE - SUV4 35 2.0 TDI EU6d, quattro S line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF33R1002624	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.622km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.194km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP) 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	Sommerreifen
FELGE	Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	3 mm
VORNE RECHTS	3 mm
HINTEN LINKS	5 mm
HINTEN RECHTS	5 mm

2. Satz

REIFENTYP	Winterreifen
FELGE	Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	5 mm
VORNE RECHTS	5 mm
HINTEN LINKS	6 mm
HINTEN RECHTS	6 mm

Reifenschäden: 1x Felge mit Kratzern,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Alcantara / Mikrofaser Dinamica, Stahl-Grau
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Kunstleder mono.pur mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Standheizung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi connect (Remote / Control)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Interieur-Paket S line
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- 6 Lautsprecher
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile Feinlack
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Start-Stop-Knopf
- Business-Paket
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Neuwagen-Reifengarantie
- Seitenairbag hinten
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale

Ölwechsel
TOTAL

Webasto
E1
122R-00 0259
10 R-06 5627

LO
LO
AUTO
A/C




LO
LO

Fahrweg kontrollieren!















Gewährleistungsnachweis



Komplettnachweis


GEORG GANZINGER




Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
7900 km / 03.2028
Nächste Inspektion in
10400 km / 08.2027
Zurücksetzen




Hauptuntersuchung § 29 StVZO





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)