CarOnSale

Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2021	62.987km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 [DE - Kb5 C 180 EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2052761G073248	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.987km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.400km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- KeyFree-Startsystem

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Innenraumlicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Infotainment-System: Remote Online
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Rückfahrkamera
- Avantgarde Interieur
- Infotainment-Paket High-End
- Kraftstofftank: vergrößert
- Panorama-Schiebedach
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kartentasche an Vordersitze
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitzheizung vorn
- Park-Paket
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Licht-Paket High-End
- Park-Paket Advanced
- Sport-Fahrwerk
- Innenhimmel Stoff
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitz-Komfort-Paket
- Multibeam LED
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale




RES
SET+
CNCL
SET-
LIM






Hinten





Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz Beresa OWL GmbH & Co. KG Am Stadtholz 35 Bielefeld Datum 03.03.2026 Laufleistung 56400 km Service Service A
Mercedes-Benz Beresa OWL GmbH & Co. KG Am Stadtholz 35 Bielefeld Datum 27.02.2025 Laufleistung 47146 km Service Service B
Mercedes-Benz Beresa OWL GmbH & Co. KG Am Stadtholz 35 Bielefeld Datum 14.12.2023 Laufleistung 34609 km Service Service A
Mercedes-Benz Auto Nagel Dinslaken GmbH & Co. KG Wilhelm-Lantermann-Straße 102 - 104 Dinslaken Datum 17.10.2022 Laufleistung 22331 km Service Service B
Mercedes-Benz Mercedes-Benz AG GSP/TPS FREIMATTE 25 KIPPENHEIM Datum 28.03.2022 Laufleistung 22325 km Service Service A


C-Klasse T-Modell

07.06.2021 2222 ALN004864
M1 AC
WlK2052761G073248 5
Mercedes-Benz
204.K
R27GT0
CLAA152B
C 180
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;HLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1497
P.4: 5300-6100*F.1/F.2:+70 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+100 b. Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m. spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h ge m.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*
177 2120
975 1180
975 1180
74 3750 68
1800 750 5
225/50 R17 094W
225/50 R17 094W
GRAU
e1*2001/116*0457*52
09.11.20
GA315693


DEKRA
nächste HU
2026
DEKRA
nächste HU
2028
Außerbetrieb gesetzt am
Kreis Gütersloh
Der Landrat
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)