CarOnSale

Volkswagen T2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



04/1978	999.999km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T2	KATEGORIE Van
FIN X2382080031000000	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 999.999km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.957 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/1978	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm	⚠ 4 mm
Ohne Luft	Ohne Luft

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm	⚠ 4 mm
Ohne Luft	Ohne Luft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**150 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motor teilzerlegt.

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Fahrzeug ist Innen und Außen teilzerlegt. Restaurationsobjekt mit vielen Ersatzteilen. KM-Stand laut Tacho 127930 KM.

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGENWERK AG
West Germany
2302000031
1270











1495 2250
1010 - 1270
185R14 93N REINF.
185R14 93N REINF.
185R14C 93N
185R14C 93N
74E 82E
28.04.1978 Farbe: -
ZIFF.13:LAENGE BIS 4665 JE
NACH AUSRUEST.D.RAMMSCHUTZV
ORR.,BREITE 1760 B.STOSSSTA
NGE.M.GUMMILEISTEN,HOEHE 20
35 M.AUFSTELLDACH OD.2065 M
.HUBDACH*ZIFF.20-23:AUCH 6E
NEHM.:VUH 205/70R14 93N*ZIF
F.28:1200 U.ZIFF.29:600 BIS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Rost)



- Stoßstange vorne (Rost)



- Stoßstange vorne (Rost)



- Stoßstange vorne (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Ohne Luft)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Außenspiegel fehlt



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Ausgebaut



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Ausgebaut



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)




- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Teilzerlegt, Ersatzteile, verschlissen, Korrosion