CarOnSale

Mercedes-Benz ML 63 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	137.105km	525 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ML 63 AMG 4Matic [DE - SUV5 ML 63 AMG EU5, 4Matic, 2011 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1660741A426438	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.105km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 525 PS (386 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 5.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.080km	LETZTER SERVICE AM 10/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 280g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	310 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fernbedienung Standheizung zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorhanden,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Active Curve System
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Aktive Motorhaube
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling Chromoptik
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (AMG)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 5,5 Ltr. - 386 kW V8 KAT
- Parameterlenkung
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2915 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk (AMG)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Memory-Paket
- Park-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Kamerasystem 360 Grad
- AMG Driver's Package
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Diebstahlschutz-Paket
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Linguatronic
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ascher anstelle Ablagefach
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitzheizung hinten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
WDC1660741A426438
3050 kg
6200 kg
1- 1470 kg
2- 1650 kg





Vollbild














Dieser Bericht enthält folgende Serviceberichte

Service 7	12.10.2021
Service 6	29.07.2020
Service 5	08.07.2019
Service 4	26.06.2018
Service 3	06.06.2017
Service 2	18.05.2016
Service 1	23.02.2015

Diese Servicehistorie wurde gedruckt von


Nächster Service 10.2022 101080 km

Aktueller Servicebericht

Automobile Krampe GmbH & Co KG
Alte Ziegelei 4
Reken

Datum 12.10.2021
Rep.-Auftr.-Nr 41540
Laufleistung 81080 km


Durchgeführter Service
Service Service B
Werkstattcode 9NC4
Restlaufzeit 278 Tage
Restlaufstrecke 7152 km

Zusatzarbeiten
Bremsbeläge Vorderachse erneuert
Staubfilter erneuert
Luftfilter-Einsatz erneuert / Hinterachser Dieselfrei
Motor Öl- und Filterwechsel

Öqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-30
Öqualität 229.5

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten

Zusatzarbeiten
Durchgeführt


Servicebericht 6

Automobile Krampe GmbH & Co KG
Alte Ziegelei 4
Reken

Datum 29.07.2020
Rep.-Auftr.-Nr 36378
Laufleistung 68242 km

Durchgeführter Service
Service Service A
Werkstattcode DID
Restlaufzeit -22 Tage
Restlaufstrecke 6394 km

Zusatzarbeiten
Bremsbeläge Hinterachse erneuert
Motor Öl- und Filterwechsel
Bremsflüssigkeit erneuert

Öqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-30
Öqualität 229.5

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten

Zusatzarbeiten
Durchgeführt

Servicebericht 5

Mercedes-Benz Fahrzeug Werke LUEG AG
Abterdorfer Straße 44 C
Essen

Datum 06.07.2019
Rep.-Auftr.-Nr 21682910
Laufleistung 54536 km

Durchgeführter Service
Service Service B
Werkstattcode JN91
Restlaufzeit -12 Tage
Restlaufstrecke 5213 km


Zusatzarbeiten
Bremsbeläge Vorderachse erneuert
Bremsbeläge Hinterachse erneuert
Zündkerzen erneuert
Automatikgetriebe Öl- und Filterwechsel
Motor Öl- und Filterwechsel

Öqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-40
Öqualität A229.5

Automatisches Getriebe
ATF-Öl


Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten

Zusatzarbeiten
Durchgeführt



08.07.2014 H 1313 H CHM000060
H1 AC
WDC1660741A426438 H 8
MERCEDES-AMG
166.AMG
A2TTM1
RZAAR5OD
ML 63 AMG
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*566/2011J
EURO5:J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 H 35J0 H 5461
P 4:5250-5750*F.1/F.2:3150 b.Anh.Betr.*Z.2/8.2:1750 b.
Anh.Betr.*ww.AHK lt.EGTG*FZ IST BEI WERKSEITIG MONTIE
RT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYSTEM UND BETR.F.TE
MPO 100 KM/H SEM.5.AEND.VO.Z.9 AUSN.VON 2 NIVO AUSGESTA
TTET*Datum zur Emissionsklasse: 08.07.2014*

2	H	2	H	386/ 5750	H 280
4817-4917				1940-1951	
1762-1812				2345	
-	H	140	H	-	
1276	H	3050	H	3050	
1470	H	1650	H	-	
1470	H	1650	H	-	
3	H	88	H	74	
3350	H	750	H	5M -	

245/45ZR20 108Y XL
265/45ZR20 108Y XL
-
schwarz
e1*2007/46*0826*02
08.07.2014 KI-W 5959281


DEKRA
prüfte HU
Juli 2019
DEKRA
nächste HU
Juli 2021
Stadt Essen
Der Oberbürgermeister
Dienststelle
im Auftrag
Jacksch
ZBI

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Spaltmaß ungenau



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Spaltmaß ungenau



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)