CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Hyundai ix35 Premium AWD

EZ 06/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 186.160km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 50*
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	**Typ/Verkaufsbezeichnung** ix35 Premium AWD [AT - SUV5 2.0 CRDI DPF EU5, Premium AWD, 2010 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** TMAJU81VCCJ316250	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 186.160km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 136 PS (100 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.995 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 60.678km	**Letzter Service am** 09/2018
Emissionsklasse Euro 5	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 06/2012	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 154g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	110	Heckklappe	80
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;Einparkhilfe ohne Funktion;Bordbuch nicht vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Getriebe 6-Gang	Getränkehalter vorn
Gurtstraffer	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte	Hochtöner
Innenraumfilter: Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik
Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Leseleuchte	Leuchtweitenregelung
Licht-aus-Automatik	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Mittelarmlehne vorn mit Fach	Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
Nebelscheinwerfer	Nebelschlussleuchte
Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK	Plus-Paket
Radstand 2640 mm	Reserverad in Fahrbereifung
Rußpartikelfilter	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schaltpunktanzeige
Seitenairbag	Seitenaufprallschutz
Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzheizung hinten
Sitzheizung vorn	Stoßfänger Wagenfarbe
Traktionskontrolle (TCS)	Türgriffe außen Wagenfarbe
Türgriffe innen verchromt	USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

225/65R17

HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
TYPE
Passenger Car
2140 kg
4140 kg
1200 kg
1090 kg

11
12
1
10
24
2
30
25
9
29
26
3
8
28
27
7
5


CAR ON SALE
Auf der Suche nach Händler-autos?
www.caronsale.de
kostenlos anmelden

Servicenachweise
HYUNDAI

Servicenachweise
Autohaus F. KNOLL GmbH
HYUNDAI


Datenausdruck aus der Genehmigungsda


Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank


Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank

Garantie- und Serviceheft

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Motorhaube (Delle, Rost)

Motorhaube (Delle, Rost)

Motorhaube (Delle, Rost)

Rad (Kerben, Kratzer)

Rad (Kerben, Kratzer)

Rad (Kerben, Kratzer)

Fahrertür (Delle, Kratzer)

Fahrertür (Delle, Kratzer)

Fahrertür (Delle, Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Türe hinten links (Kratzer)

Türe hinten links (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Schweller links (Delle, Kratzer)

Schweller links (Delle, Kratzer)

Schweller links (Delle, Kratzer)

Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Heckklappe (Rost)

Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Kratzer)

Innenraum (Ohne Funktion)

Innenraum (Ohne Funktion)

Innenraum (Riss/Bruch)

Innenraum (Riss/Bruch)

Innenraum (Ohne Funktion)

Innenraum (Diverse Schäden)

Innenraum (Diverse Schäden)