CarOnSale

Audi AUDI A3 CABRIOLET

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	121.019km	200 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AUDI A3 CABRIOLET	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZ8P0C1000622	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.019km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.758km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**295 µm** ⚠
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Erhöhte Geräuschentwicklung;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze
- Windschott
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar


Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Perleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Klimaanlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Medial Silber
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Licht- und Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TRUZZZ8P0C1000623


CarOnSale


CarOnSale



MODE

OFF
CANCEL
SPEED
ON
RESUME

AUTO



OFF
22.0°
22.0°
AUTO

Einparkhilfe
Einstellungen
Audi Navigation plus
RADIO
MEDIA
NAME







AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)