CarOnSale

Ford Focus Sync Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	115.747km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Sync Edition [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU5, SYNC Edition Start/Stopp, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0LXXGCBLEJ71589	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.747km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.486km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Raucherfahrzeug; Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill grau
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem hinten
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: RED CANDY/CANDY RED

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
WF0LXXGCBLEJ71589
Focus
1.0 EcoBoost
Euro 5


CarOnSale








Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung






DEKRA
LRA Vogtlandkreis


23.05.2014
WF0LXXGCBLE71589
FORD
FOCUS
FORD ID)
KOMBILIMOUSINE
715/2007*195/2013J
BENZIN
205/55 R16 91 H
04.04.2014



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen auf dem Dach



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen auf dem Dach



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen auf dem Dach



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen auf dem Dach



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen auf dem Dach



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen auf dem Dach



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kopfstütze fehlt



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)