CarOnSale

MINI One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	80.828km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG One	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXR11090TE66372	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.828km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 11km	LETZTER SERVICE AM 01/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2019	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	365 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	1680 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Elektron. Sperrdifferential
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN II

Sonderausstattung

- Armauflage vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sonnenschutzverglasung
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Fußmatten Velours
- Blinkleuchten Weiß
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Laderaumboden variabel
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Bordcomputer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













195/55 R16








WMWXR71090TE66372


CarOnSale













SERVICE HISTORIE
24.01.2019
MINI
MODE




17.01.19
MINI
WMWXR11090TE66372
FML2
XR11
DHW400L0
One
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schraghec.limousine
715720O7*2017134786
Benzin
Korr.NEFZ-CO2W124*
GRUN
07.06.18


HU TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
Der Landrat des
Kreises Paderborn
- Zulassungsbehörde -
Im Auftrag


DO080377-20

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlteil



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)