CarOnSale

Volkswagen Sharan Comfortline 2.0 TDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	224.461km	184 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Comfortline 2.0 TDI	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZGV219839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.461km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 215.143km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz-Paket 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 8-Kanal-Verstärker
- Antennen-Diversity
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fondbedienung Klimaanlage
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriff A-Säule, Beifahrerseite
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Carstick
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory und Massagefunktion)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System DYNAUDIO
- Spiegel-Paket
- Spiegel-Paket
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Volkswagen Media Control
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVWZZZ7NZGV219839



AUTO




Serviceplan


Knubel GmbH & Co. KG
August-Horch-Straße 15
48157 Münster
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)