CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Skoda Fabia Ambiente

EZ 02/2007 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 225.335km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91*
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Fabia Ambiente [DE - Kb5 1.4 16V EU4, Ambiente, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	**FIN** TMBHX26Y874143059	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 225.335km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 80 PS (59 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 201.527km	**Letzter Service am** 07/2023
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 02/2007	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		**CO2-Emissionen** 160g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(1 mm)	(1 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Rost, Ungleichmäßig abgefahren	Rost, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren	Rost	Rost, Verformung

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Diebstahl-Warnanlage
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte(n)
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA DIAMANTOVA/DIAMANTSILBER
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung

- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frome
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türen mit Warnleuchte
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audiosystem Symphony CD (Radio/CD-Player)
- Dachreling
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





































TMBHX26Y874143059


CarOnSale


CarOnSale




AC


ASR
1 2 3
BR24
4 5 6
CD/A
AUD
GEO
AS
SCN
AIM
A/F
TP
SkodaAuto
SYMPHONY

















28.02.2007 8004 AET00006
MI AC
TMBHX26Y874143059 1
SKODA
6Y
5EDUDX01
NFM5FM52T08BALL6QGG55
FABIA
SKODA (C2)
PS.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
70/220/EEC*2003/76B/EC
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01390
02 01 0059/05000 175
04232-04335 -1646
1452-1495 01170
- 00050 -
160 001610 001610
00900 00840 -
00900 00840 -
078 03750 073
00800 0450 005 -
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
GRAU 7
e11*98/14*0123*40
03.10.2006 K VG018395
WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.02.2007*


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
D




Service-Nachweis
Service-Nachweis
20.07.2023


ŠkodaAuto

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Rost)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Rost, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Rost)



Rad (Rost, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Nicht vorhanden)