CarOnSale

Volkswagen Golf United

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2008	165.979km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf United [DE - LimS5 1.4 EU4, United, 2007 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ9W102335	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.979km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 158.085km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppeltonhorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Türlautsprecher vorn
- Zentralverriegelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Einparkhilfe hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Coming-Home-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer integriert
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Metallic-Lackierung
- Spiegel-Paket
- Coming-Home-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Raucher-Paket
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















SWR1 BW

VOLKSWAGEN AG
WWWZZZ1KZ9W102335
1770 kg
2770 kg
0830 kg
0890 kg
Typ 1K

CarOnSale


CarOnSale



OFF
DUAL
AUTO
AC

SWR1 BW









03.11.2008		0603		AND000111		02	01	0859/05006		168	
M1			AC			04204	-		-	1759	
WVWZZZ1KZ9W102335		6				1464 - 1499			-	001228	
VOLKSWAGEN, VW						-		00075		-	
1K						0164		001770		001770	
ACBUDX0						00930		00890		-	
FMSFM5AF007N0GGN1						00930		00890		-	
						75		03750		73	
GOLF						01000		0610		005	-
VOLKSWAGEN-VW						195/65 R15 91T					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						195/65 R15 91T					
Kombilimousine						-					
70/220/EWG*2006/96B/EG										5	
EURO 4						a1*2001/116*0242*24					
Benzin						24.04.2008		K	-	GL481248	
0001		0462		01390		-					
F.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1200 B											
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2770KG*FAHRZEUG I											
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD											
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.75MP.: 100 KM/H GEM.3.AEND.V											
O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.ANK LT.ECTO*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Plastikverkleidung fehlt



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Plastikverkleidung fehlt



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Plastikverkleidung fehlt



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Plastikverkleidung fehlt



- Stoßstange vorne (Kratzer, Anderer Schaden): Plastikverkleidung fehlt



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)