CarOnSale

Mercedes-Benz E 500

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2010	72.381km	LEISTUNG 387 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 500 [DE - Ca2 E 500 EU5, Elegance, 2010 - 2011]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2074721F064698	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.381km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 387 PS (285 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 5.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.040km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2010	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 257g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Advanced Agility-Paket (Fahrdynamik-Paket)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 2-türig
- Kniеairbag Fahrerseite
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad mit Multifunktion
- Memory-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Motor 5,5 Ltr. - 285 kW V8 KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- PRE-SAFE-System
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Zeituhr (Analog)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Cabrio-Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Schalt-/Wählhebelgriff Holz/Leder
- Sitzheizung vorn
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Multikontursitze vorn
- Parameterlenkung
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Parkführung
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Aircap
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport AMG)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0502
WDD2074721F064698
2295 kg
4095 kg
1120 kg
1200 kg
Mercedes-Benz
775
TYP: 207
PZ: 6
Made in Germany








Mercedes-Benz
Service

Check entire surroundings
Back





harman/kardon














CarOnSale


Korrosions-/
Frostschutz
Erneuert
ja
nein
Bremsklötze v.
Bremsklötze h.
Luftfilter
Zündkerzen
Scheiben-
wischergummi
Stempel
Datum



09:12
Helsinki
Berlin
Warszawa
Wien
500km
Roma
Tirañe










EG-Übereinstimmungsbescheinigung
2513050
DS695639











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)