CarOnSale

Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



06/2019	110.555km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 [DE - Ca2 C 180 EU6d-T, AMG Line, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2054401F925333	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.555km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 11.816km	LETZTER SERVICE AM 08/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (WLTP) 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einzelsitze hinten
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fondsicherheits-Paket
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Knieairbag Fahrerseite
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tempomat
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gurtbringer
- Karosserie: 2-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheinwerfer LED High Performance
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport-Fahrwerk
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Komfort-Paket
- Park-Paket Advanced
- Spiegel-Paket
- Innenraumlicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Aircap
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- AMG-Line Interieur
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Cabrio-Komfort-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Sitz-Komfort-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale






Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2054401F925333
2130 kg
4000 kg
1- 1020 kg
2- 1150 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale

SCHADE
















Hinten


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0927837387
1382057
FJ631885




12.06.2019 1313 FHO00392 6
M1 AE
WDD2054401F925333 9
MERCEDES-BENZ
204
R431T0
CZAAD47D
C 180
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.befb. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PVCI; M; N1 I
Benzin
0001 36AG 1595
F,1/F,2,+70 B,ANH.BETR.*7 2/8 2-+100 B,ANH.BETR.*FZ IST BEI
WERKSSEITIG MONTIERT,AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
ANH.BETR,F.TEMPO 100 KM/H GEM.6,AEND.VO.Z.9,AUSN.VO.Z.STVO
AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.06.2019*
2 1 115/5300 220
4751 - 4751 1877 - 1877
1414 - 1414 - - 1665
75 -
176 2130 2130
1020 1150 -
1020 1150 -
79 3750 70
1800 750 4 -
225/45R18 095Y
245/40R18 097Y
Weiß 0
e1*2001/116*0431*51
17.01.2019 K FJ631885



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)