CarOnSale

Opel Corsa Edition ecoFlex

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	112.956km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition ecoFlex [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Edition ecoFlex Start/Stop, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XEP68F4078828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.956km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.346km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Reifen sind drucklos.Felgen haben Kratzer und Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüsselgehäuse defekt .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Original Fahrzeug Farbe: SHINY GREY (ROCK)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- USB-Schnittstelle

Sonderausstattung

- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder)
- Style-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
W0L0XEP68F4078828
1710 kg
2900 kg
1-0930 kg
2-0800 kg
Z 195 TAMP 115

CORSA



RADIO
INFO
TONE
MEDIA


MENU•TUNE


eco
VOL






Servicebestätigung




Servicebestätigung









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)