CarOnSale

Mercedes-Benz 310/311/313/314/316 CDI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2017	210.776km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 310/311/313/314/316 CDI [DE - HKa4 316 CDI EU6, BlueTEC, (Facelift) 2013 - 2018]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDB9066331P386832	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.776km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 210.777km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Kühl leuchte aktive ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Aktueller KM Stand bei 203410 Und letzter Service bei 210777

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach
- Handschuhfach abschließbar
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3665 mm
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wärmeschutzverglasung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Anhängersteckdose 13-polig
- Außentemperaturanzeige
- Generator 180 A
- Kraftstofftank: Haupttank 100 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Stoßdämpfer verstärkt
- Trittstufe Hecktür
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Vorderachse verstärkt
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Airbag Beifahrerseite
- Fahrtenschreiber digital, downloadfähig
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera
- Stabilisator hinten verstärkt
- Stabilisator vorn verstärkt
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz




RADIO
MEDIA
NAVI
TEL
SYS
Gesamtes Umfeld beachten


Servicehistorie
Mercedes-Benz






12. Aug. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)