CarOnSale

Mitsubishi Space Star Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2020	104.115km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Space Star Basis [DE - LimS5 1.0 EU6d-T, Basis, (Facelift 2) 2020 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MMCXNA05ALH016665	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.115km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.052km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 92g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Modellpflege (2)
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung mit Lautsprecher
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer Klarglas
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 3. Bremsleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINE WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MITSUBISHI MOTORS
(THAILAND) CO.,LTD.

CarOnSale

CarOnSale





WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
Auto-Center-Thiele


SPACE STAR


Hetzel

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)