CarOnSale

Audi A6 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2012	254.840km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Limousine	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ4G8CN108413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 254.840km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 239.167km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehler Einparkhilfe

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- DVD-Wechsler
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Leder-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sound-System BOSE
- Sportsitze vorn
- Standheizung
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Türarmlehnen beledert
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0 km/h





AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G8CN108413
2330 kg
4410 kg
1 - 1240 kg
2 - 1240 kg
Typ 4G EU5





Audi multimedia
OPEN
21.0 °C 21.0
AUTO


MENU
BACK
CAR
RADIO
MEDIA
NAV
TEL




Leipzig
Wroclaw
Praha
Wien
München
Bern
Zurück
Einstellungen
14.45










AUTO







21.0
21.0
AUTO
OFF
AUTO


Letzter Ölwechsel:
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel:
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:








hinten
Einstellungen








Audi A6 • A6 Hybrid
Audi Servicepläne


07.03.2012 0588 ARD000127
M1 AA
WAUZZZ4GBCN108413 8
Audi
4G
LCTAKXQ1
QD7B5027R4G7285 7MGRM2
A6 Limousine
AUDI
Kz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 35A0 2967
Schwarz
e1*2007/46*0436*06
29.11.2011 GH092228





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)