CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT RWD kompakt

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	198.980km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116/119 CDI/BT RWD kompakt [DE - Ka4 114 CDI/BlueTEC EU6, RWD kompakt, 2016 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF44760113574691	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 198.980km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.863km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 150 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Ausstattungs-Paket: Top Load
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumleuchte LED
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Nebelscheinwerfer
- PTC Heater
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Wärmeschutzverglasung
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Dachträger / Grundträger

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale

Sortimo






DAIMLER AG
e1*2007/46*0458
WDF44760113574691
2800 kg
5300 kg
1- 1490 kg
2- 1490 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale










RADIO
MEDIA
NAVI
TEL
SYS
ON


Erstzulassung 02.05.2019
FIN WDF44760113574691
Nächster Service 02.2025 153863 km
Serviceeinheit 2
Mercedes-Benz
Daimler Truck AG
Nutzfahrzeugzentrum Hannover
Mercedesstraße 1
Langenhagen
Datum 21.02.2023
Rep. durch: Nr. 285763
Laufleistung 153863 km
Durchgeführter Service
Service Kleiner Service
Restlaufzeit 199 Tage
Restlaufstrecke -1968 km
Zusatzarbeiten
Motor: Öl- und Filterwechsel
Staubfilter erneuert
Öqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Öqualität 228.51 LT
Viskosität 5W-30
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG



Nutzfahrzeugzentrum Hannover
Mercedesstraße 1
Langenhagen
Laufleistung 153863 km
Service Kleiner Service
Mercedes-Benz
Daimler Truck AG Niederlassung
Langenhagen
Mercedesstraße 1
Langenhagen
Datum 08.09.2021
Laufleistung 81908 km
Service Großer Service


Mercedes-Benz
Vito


Mercedes-Benz
53/6040
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge
1575838
220050
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




50741
DEKRA
nächste HU
04 2027
Außerbetriebsetzung
08.10.2026
D06AC78
Neckar-Odenwald-Kreis
Landratsamt
Kfz-Zulassungen


02.05.2019 1313 BQL808501
N1 BB
WDF44760113574691 4
MERCEDES-BENZ
639/4
KWA7LZ80V
1PLM8S33XX
VITO
DAIMLER (D)
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2015/45Y
WUR06;Y;PI/CI; N1 III, N2
Diesel
0002 36Y0 2143
ZU 20: MAX.1988*AHK LT, EGTG*ZU T: OPT. 160 KW/H*S.1:MAX.*DA
TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.05.2019*
2 1 100/3800 102
4895 - - 1920 - -
1910 - - 1956 - 2075
- 100 -
- 2800 2800
1490 1490 -
1490 1490 -
78 2850 74
2500 750 3 -
195/65R16C 100/98T
195/65R16C 100/98T
- -
- - - -
e1*2007/46*0458*14
18.09.2018 K FH086534


FH086534

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)