CarOnSale

Opel Cascada Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	108.798km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cascada Edition [DE - Ca2 1.4 Turbo EU5, Edition, 2013 - 2014]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0LWR3DU7DG090631	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.798km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.362 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.424km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	**190 µm** ⚠	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**270 µm** ⚠
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Klimaanlage
- Leseleuchten vorn (2)
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verdeckbetätigung elektrisch mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Triple-Info-System
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Verdeckbezug Stoff schwarz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sport-Fahrwerk
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad

Sonderausstattung


- Feststellbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Verdeckbezug Premium, Stoff schwarz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Raucher-Paket
- Windschott
- Nebelscheinwerfer
- Sicht-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
e4*2007/46*0204
W0LWR3DU7DG090631
2105
3410
kg
1- 1115
kg
2- 1010
kg
Z40R TAJS I13 S
0514

CarOnSale

CarOnSale










Servicebestätigung


Servicebestätigung
TW AutoTello
Young & Oldtimer Service
Gewerbepark Odendorf 34
53913 Swisttal



Servicebestätigung
Louis Dresen GmbH
Motorölqualität: dexos2


Servicebestätigung
Louis Dresen GmbH


OPEL CASCADA
OPEL CASCADA




Berlin Bundeshauptstadt


17.12.2013
WOLWR3DU7D6090631
OPEL
P-J/SW
HADAA12
BA3N4.NWA4
CASCADA
OPEL
715/2007*459/2012J
EUROSJ;PI/CI;M, N1 I
Benzin
Kabrio-Limousine
12.02.2013



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)