CarOnSale

Ford Fiesta Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



09/2015	176.921km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAKDFT49904	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.921km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.382km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	485 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Zahnriemen erneuert 12/2025 bei 168382

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckklappengriff verchromt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Race-Rot
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Projektor-Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Lackierung Racing Rot uni
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIESTA
FORD


CarOnSale


CarOnSale


Ford







Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Auto Meyer
Mobilitäts-garantie










EN516924

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Abrieb



- Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Abrieb



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Anderer Schaden): Abrieb



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)