CarOnSale

Kia Picanto X-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	133.553km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Picanto X-Line [DE - LimS5 1.0 T-GDI EU6d, X-Line, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN KNAB3519AMT737332	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.553km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.471km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- 6 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drive-Assist-Paket Advanced
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Instrumentenbeleuchtung Supervision
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad heizbar
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Nebelscheinwerfer
- Radio & Klima-Paket
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung

- Elektron. Traktionskontrolle
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Original Fahrzeug Farbe: (M7G) ASTROGRAU MET.
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Multifunktion für Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Audiobedienung am Lenkrad

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















baden.fm

KIA MOTORS CORPORATION
KNAB3519AMT737332
1450kg
1-755kg
2-720kg

CarOnSale

CarOnSale

2:33 PM
Menu
MAP
NAV
SEEK
TRACK
RADIO
MEDIA
SETUP



Check surroundings for your safety.
2:34 PM
MAP
NAV
SEEK
TRACK
RADIO
MEDIA
SETUP


KIA














Service – Inspektion
Autohaus Leiber GmbH


KIA


01.02.2021
KNAB3519AMT737332
KIA
JA
F5FD1
M56D21
PICANTO
KIA MOTOR (ROK)
Fz.x.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
T15/2007*2018/1832AP
SUBOG;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 3GAP 998
10:BIS 3670*19:BIS 1625*20:BIS 1500*P.4:4500-6000*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 01.02.2021*
GRAU
26.08.2020
GA288121


Nächste HU fällig im
Landratsamt Tübingen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)