CarOnSale

Skoda Octavia

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



08/2022	130.739km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NX8NY120038	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.739km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.326km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 100g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel grau
- Dachreling eloxiert
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontkamera
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Parkbremse elektronisch
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System

- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türen mit Warnleuchte
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wireless SmartLink
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Mobile Online Dienste
- Infotainment-Paket Columbus Plus
- Head-up-Display
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBJJ7NX8NY120038

CarOnSale




Edinburgh
Kopenhagen
København
Riga
London
Berlin
Warschau
Warszawa
Paris
Wien
22:00


Fahrweg kontrollieren!
22:01
















ŠKODA




Berlin Bundeshauptstadt
Im Auftrag


22.08.2022 B004 AWL001395
M1 AC
TMBJJ7NX8NY120038 0
SKODA
NX
ACDTTCX0
NFD7FD7GC0024BIVL0D1A2A
OCTAVIA
SKODA (C2)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
7.2/8.2:+91 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:3590KG*WW.AHK LT.EG70*
2 1 1 110/3000 225
4748-4748 1829-1829
1479-1479 1501-1501
80 -
116 1990 1990
1050 970 -
1050 970 -
74 3150 60
1600 750 5 -
205/55 R17 91V
205/55 R17 91V
Grau 7
e8*2007/46*0355*10
03.11.2021 GJ939281
ausgestellt am 24.05.2023
am 13.10.2026 erfolgreich außer Betrieb gesetzt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)