CarOnSale

BMW xDrive 25 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	169.882km	231 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 25 d M Sport [DE - SUV5 xDrive25d EU6, M Sport, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAHU510X03F85137	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.882km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.809km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	505 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht-Paket
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 170 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Variable Sportlenkung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- CD-Laufwerk
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Head-up-Display
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lenkrad heizbar
- Panoramadach (Glas)
- Rückfahrkamera
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Business-Paket
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- Außenspiegel-Paket
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1676
WBAHU510X03F85137
2170 kg
4170 kg
1- 1150 kg
2- 1075 kg




WDR 4
9:03
3000 km



MODE












BMW Service
Vogelsang Automobile



Service Historie
WDR 4
9:00
OK Datum: 06.04.2023 Service: 00193 BMW
Kilometer: 95.424 km
OK Datum: 19.06.2024 Service: 00193 BMW
Kilometer: 121.551 km
OK Datum: 28.04.2025 Service: 03892 BMW
Kilometer: 139.603 km
OK Datum: 04.11.2025 Service: 00193 BMW
Kilometer: 151.809 km


Service Historie
WDR 4
9:00
Kilometer: 26.902 km
OK Datum: 27.04.2021 Service: 00193 BMW
Kilometer: 51.608 km
OK Datum: 02.09.2021 Service: 00193 BMW
Kilometer: 59.853 km
OK Datum: 30.11.2022 Service: 00193 BMW
Kilometer: 90.814 km





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)