CarOnSale

Peugeot Boxer

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2014	168.381km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Boxer	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF3YBTMFB12655974	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.381km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	60 µm	Beifahrertür	60 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	50 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	60 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fahrzeug ist im Notlauf ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet;Firmenbeklebung am Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Weitwinkel
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Klimaanlage
- Kopfstützen gepolstert
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Motor 2,2 Ltr. - 96 kW HDi FAP KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Radstand 3450 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenbremse hinten
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Trittstufe unter Schiebetür rechts (elektrisch)
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,30 t

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bodenplatte im Laderaum
- City-Paket
- Dachantenne
- Design-Paket
- Einparkhilfe hinten akustisch
- Einparkhilfe hinten inkl. Kamera
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Hecktürscheiben heizbar
- Laderaumtrennwand mit Schiebefenster
- Nebelscheinwerfer
- Radvollabdeckungen
- Tagfahrlicht LED
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




































04.07.2014 3003 AQV00157 7
N1 BB
VF3YBTMFB12655974 8
PEUGEOT
Y
BTMFB
/HY
BOXER
PEUGEOT (F)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*195/2013M
EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Diesel
0002 35M0 2198
2 1 96/1500 150
5413 2050
2522 - 2522 2000 - 2213
100 -
195 3300 3300
1750 1900 -
1750 1900 -
84 2625 72
2500 750 3 -
215/70R15C 109/107S
215/70R15C 109/107S
e3*2007/46*0045*10
04.02.2014 K EJ197251



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)