CarOnSale

BMW 520 d xDrive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



09/2023	135.898km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d xDrive [DE - Kb5 520 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA51BN070CP01377	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.898km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.898km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Uni-Lackierung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction
- Start-Stop-Knopf
- Vorbereitung Fahrerassistenzsystem I

- WLAN-Hotspot
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Parkassistent-Paket
- Sitzheizung vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Rückfahrkamera
- Sound-System Harman-Kardon

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WBA5 1BN07CP01377

CarOnSale






RESUME
CANCEL
SET
LIM






Servicebedarf
Service Historie
Ihr Service Partner
OK
Motoröl
07/2028, in 25000 km
OK
Fahrzeug-Check
07/2030, in 50000 km
OK
Bremsflüssigkeit
07/2028














Service Historie
OK Service:
Am 23.07.2026, bei 135698 km
Service Partner: BMW 01263
OK Service:
Am 13.04.2026, bei 122539 km
Service Partner: BMW 32112
OK Service:
Am 23.12.2025, bei 108981 km
Service Partner: BMW 32112
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz


Service Historie
OK Service:
Am 20.05.2025, bei 81111 km
Service Partner: BMW 32112
OK Service:
Am 21.11.2024, bei 53209 km
Service Partner: BMW 32112
OK Service:
Am 03.05.2024, bei 26593 km
Service Partner: BMW 32112
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt


Service Historie
Service Partner: BMW 32112
OK Service:
Am 03.05.2024, bei 26593 km
Service Partner: BMW 32112
OK Service:
Am 25.08.2023, bei 6 km
Service Partner: BMW 01263
OK Service:
Am 25.07.2023, bei 5 km
Service Partner: BMW 01263
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)