CarOnSale

# Skoda Octavia Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 | 227.409km | 105 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Octavia Classic [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Classic, 2010 - 2011] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>TMBJM21Z1B2051578 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>227.409km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>105 PS (77 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.197 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>207.737km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2011 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>136g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.8l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 230 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 170 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 230 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 170 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 300 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 170 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 160 µm |
| Motorhaube | 170 µm ⚠ | Heckklappe | 170 µm ⚠ |
| Dach | 170 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Andere: Riss Bruch;<br>Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Türschloss defekt .**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Kofferraumabdeckung fehlt;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fzg. ohne Einparkhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Anthracite-Grau Metallic

## Sonderausstattung

- Dachreling
- Klimaanlage Climatic
- Metallic-Lackierung
- Nichtraucher-Paket
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0230
TMBJM21Z1B2051678
1880 kg
3080 kg
1- 1000 kg
2- 1150 kg
600 kg


CarOnSale


CarOnSale







Service-Nachweis
BONGEN






Service-Nachweis
03.02.16


Service-Nachweis
30.08.2017



Service-Nachweis
03.04.2019



Service-Nachweis


Service-Nachweis
16.01.23


Service-Nachweis
29.07.2024







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)