CarOnSale

Mazda 6 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



02/2020	86.310km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 Sports-Line [DE - Lim4 2.5 SKYACTIV-G 194 EU6d-T, Sports-Line, (Facelift 2) 2018 - 2021]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZGL62M801713733	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.310km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.488 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.778km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Teils zerkratzt,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Original Fahrwerksfedern und Abgasanlage vorhanden,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Head-up-Display Advanced
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- LED-Lichtsignatur
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege (2)
- Motor 2,5 Ltr. - 143 kW KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- TFT-Farbdisplay
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: Machine Gray
- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- USB-Schnittstelle
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Black
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Memoryfunktion für Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















PAINT: 46G
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
JMZGL62M801713733
2095 Kg
3595 Kg
1 - 1129 Kg
2 - 1066 Kg

CarOnSale


CarOnSale




Bitte Umgebung auf Sicherheit prüfen


Navigation
11:17




OFF
OFF
i-stop
OFF
VIEW

















19.02.20 7118 AHL000046 2 01 143 /6000 226
M1 AA 4870 1840
JMZGL62M801713733 - 1450 1538
Mazda - 75
GH 167 2095 2095
62M 1129 1066 -
8BW00 1129 1066 -
- 80 3750 67
MAZDA6 1500 680 5 -
MAZDA (J) 225/45R19 92W C C1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/45R19 92W C C1
Limousine -
715/2007*2018/1832DG GRAU 7/-
EURO6;WLTP;DG;PI/CI;M, N1 I e1*2001/116*0448*34
Benzin 15.03.19 A FQ212391
0001 36DG 2488
O.1: 1700 bis 8% Steig.*Feld 15.1 u.15.2:auch genehm.v
uh 225/45R19 92W a.LM-Rad 8,5Jx19H2,ET40,Herst.Superio
r Industries,Typ ADX1-859,Kennz.KBA 53170*Feld 20 HShe
:Fz.Tieferleg.durch Federn,Herst.Eibach,Kennz.v./h.11
55 015 02 VA/11 55 015 01 HA,Farbe schwarz;Windungen V
A 5,5/HA 8,75;Schneeketten nicht zul.**




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)