CarOnSale

Seat Arona FR

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	131.116km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona FR [AT - SUV5 1.0 TSI EU6d-T, FR OPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJZLR201279	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.382km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2020	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Leder-Optik
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Dachfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel schwarz
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach andersfarbig lackiert
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Select)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mobile Online Dienste Full Link
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Original Fahrzeug Farbe: "Urban" Silber
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2566 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- SEAT Media-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn

- Stoßfänger FR-Design
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Stoßfänger lackiert
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Wärmeschutzverglasung
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Bremssättel Rot lackiert
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Fahrweg kontrollieren!

Berlin
Wien
Rom
Valletta












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)