CarOnSale

Ford Galaxy Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2013	255.593km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy Trend [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Trend, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0MXXGBWMCY71986	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 255.593km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 247.235km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Batterie verstärkt
- Rußpartikelfilter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Business-Paket 2
- Fußmatten Teppich
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Premium-Sound-Paket
- Subwoofer
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Galaxy
2.0i Duratorq TDCi
Euro 5
WF0MXXGBWMCY71986
2505 kg
4305 kg
1255 kg
1385 kg
WA6





CarOnSale




NAV
CD/AUX
RADIO
TRAFFIC
PHONE
MENU





Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Zobel
Automobile


Zobel
Automobile
10.06.25
226.422




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


11.03.2013
M1
WF0MXXGBWMCY71988
FORD
WA8
UFWA1M
7HEAQG
Galaxy
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*566/2011F
EURO5,F,PVCI, M, N1 I
Diesel
0002
35F0
1997
GRAU
e13*2001/116*0185*18
20.08.2012
XC763084
F.1/F.2 2505 U. 7.2/8.2.1410 B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT EGT
G*O.1.2000 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.03.20
13*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)