CarOnSale

Renault Clio Zen

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



06/2021	64.946km	LEISTUNG 91 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Zen [DE - LimS5 1.0 TCe 90 EU6d, Zen, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1RJA00X67573139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.946km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.753km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument analog
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen schwarz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Audiosystem Radio Connect (Bluetooth-/USB-Schnittstelle, R&GO)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Klimaanlage

Sonderausstattung

- Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
- Sitzheizung vorn
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


CLIO
CarOnSale











SCHÜLER
SCHÜLER


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
SCHÜLER
SCHÜLER


Renault CLIO


RENAULT




30.06.2021 3333 BNX00046
M1 AB
VF1RJA00X67573139 4
RENAULT
RJA
BE2
MTXUA4KA5200
CLIO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schraegheckl1houslne
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 999
WW.AHK LT. ZGTG*
2 1 675000 175
4047-4047 1728-1728
1437-1457 1190-1264
- 63
130 1614 1614
890 891 -
890 891 -
71 3750 70
900 595 5 -
195/55 R16 87H A C1
195/55 R16 87H A C1
Grau 7
82*2007/46*0676*10
16.03.2021 N, GC945372


TÜV
82acd69



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)