Citroen

VIN: VF7YDCPAU12V98989



Beschreibung

Kennzeichen	**Datum Erstzulassung**	**Laufleistung**
	25/07/2023	87672 km
Farbe	**Modelle-Jahr**	**Polster**
-	-	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Schlüsselgehäuse / -	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Zierleiste Seitenwand / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen
			
003	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




004	Dichtung Türeinstieg / Vorne Links	Verschlissen	Ersetzen




005	Heckblech / Hinten	Delle	Ersetzen







006	Laderaum / -	Verschlissen	Akzeptabel






007	Seitenwand / Links	Gebrochen	Reparieren








008	Seitenwand / Vorne	Gebrochen	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






009	Eckprofil / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen




010	Positionsleuchte / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen




011	Stoßfänger / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair




012	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten **-**

Repariert

Fehlteile/Zubehör

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	BARUM	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	MAXXIS	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Schlüsselgehäuse / - / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Vorne Links / Fehlt



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Verschlissen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Verschlissen




Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Heckblech / Hinten / Delle



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Laderaum / - / Verschlissen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen




Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Eckprofil / Vorne Rechts / Gebrochen



Eckprofil / Vorne Rechts / Gebrochen



Positionsleuchte / Vorne Rechts / Gebrochen



Positionsleuchte / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.