CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW TRANSPORTER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	185.346km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TRANSPORTER	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZNX031358	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.346km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.146km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm	Beifahrertür	200 µm
Kotflügel vorne links	180 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	170 µm
Seitenteil hinten links	220 µm	Seitenteil hinten rechts	240 µm
Motorhaube	170 µm	Heckklappe	170 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Federung hinten verstärkt
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel abblendbar
- LKW-Zulassung
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand
- Verzurrösen verstärkt
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ7HZNX031358

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
Einparkhilfe
NAV
MEDIA
APP
PHONE
CAR
VOICE
MENU
Fahrweg kontrollieren!




20.06.2022 0803 BXU834526
N1 BB
WV1ZZZ7HZNX031358 2
VOLKSWAGEN, VW
7J0
VGDNAA300X0
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Van
Diesel
0002 36AR 1968
E D ZUGKOMBINATION 5200KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3
AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*VW AHK LT EGTG*

KUS
Landkreis Rotenburg (Wümme)
Der Landrat
Im Auftrag
ZBI 2831

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)