CarOnSale

Fiat Panda 1.1 8V Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2009	107.932km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Panda 1.1 8V Active [DE - LimS5 1.1 8V EU4, Active, 2006 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA16900001474553	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.932km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.108 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✕ 1 mm	✕ 1 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**95 µm**	Türe hinten rechts	**95 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,1 Ltr. - 40 kW
- Rücksitzbank klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO HAVANA
- Airbag Fahrerseite
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Rammschutzleisten seitlich
- Servolenkung elektrisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Kopfstützen hinten gepolstert
- Metallic-Lackierung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radiovorbereitung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
ZFA169000-01474553
1255 kg
2055 kg
1 - 730 kg
2 - 940 kg
MOTORE-ENGINE 187A1000
VERSION 169AXA1A 006
169 MODELS
E3
14R 051705
16R 041706

CarOnSale









WARTUNGSNACHWEIS
Fischer
AUTOMOBILE
21206 Fiel

FIAT
FIAT
FIAT


Fiat Group
Automobiles S.p.A.
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CEE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)