CarOnSale

Mercedes-Benz B 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2016	140.548km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, Urban, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462421J412477	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.548km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.539km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	255 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	825 µm ⚠
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Abgasanlage 2-flutig
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gepäckraum-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Spiegel-Paket
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-System: Remote Online
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13.5°C
15:14
140548





DAIMLER AG
WDD2462421J412477
1960 kg
3160 kg
995 kg
965 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale








AUTO

B-Klasse
Mercedes-Benz


Obermeier
außer Betrieb-
gesetzt:
19.08.2026
R04TALV2
LANDRATSAMT ROSENHEIM
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
EIDSTRASSE 7
83022 ROSENHEIM


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)