CarOnSale

Opel Astra

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



09/2022	115.902km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra	KATEGORIE Limousine
FIN VXKF3DGXTN1026639	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.902km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.384km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Feststellbremse elektrisch
- Hybrid 133 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW)
- Keyless Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 3 kW
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Bremsassistent
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Audiosystem Multimedia
- Dach Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladevorrichtung On-Board-Lader
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Opel Connect
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Sonderausstattung

- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Sitzheizung vorn
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
P
HYBRID
READY
POWER
ECO
CHARGE






XKF3DGATN1026639

CarOnSale

CarOnSale






OK







6 Servicebestätigung
Oldenburger

OPEL
OPEL ASTRA

20.09.2022 1889 AEQ000057
M1 AB
VXKF3DGXTN1026839 8
OPEL
F
3
DGXT-F1V000
ASTRA
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PMCI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1598
WW.AHK LT.EGTG*
2 1 110/6000 225
4391- 1860-
1465 - 1678
70 -
24 2150 2150
1100 1110 -
1100 1110 -
76 3750 68
1450 750 5 -
225/45 R17 94V
225/45 R17 94V
Weiß 0
e2*2007/46*0628*20
13.09.2022 K GN178436

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)