CarOnSale

# Renault Megane Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| 01/2007 | 123.496km | LEISTUNG 135 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Megane Dynamique [DE - Cp/Ca2 2.0 EU4, Dynamique, (Facelift) 2006 - 2007] | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>VF1EM0U0636502917 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>123.496km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>135 PS (99 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>103.036km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 01/2007 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>196g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kerben | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 860 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 250 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | - |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Getriebe 6-Gang
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,0 Ltr. - 99 kW
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen verchromt
- Nebelscheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Confort-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Mittelarmlehne vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie: 2-türig
- Modellpflege
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage

## Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Metallic-Lackierung
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Innenausstattung: Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Style-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























RENAULT
e2*98/14*0272
YF1EM0U0636502917
1845 Kg
2800 Kg
1-1060 Kg
2-1000 Kg

CarOnSale

CarOnSale





Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)
Durchgeführte Arbeiten
RENAULT Wartung
Kontrolle gegen Durchrostung


Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)
Durchgeführte Arbeiten
RENAULT Wartung
Kontrolle gegen Durchrostung







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)