CarOnSale

Mini Clubman Cooper S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2009	179.635km	174 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper S [DE - LimS3 Cooper S EU4, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWMF71070TS31772	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.635km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 174 PS (128 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 178.282km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2009	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dämpfer Motorhaube verschlissen; Fahrertür schließt nicht mehr richtig; Austauschmotor verbaut am 29.07.2024 bei 158.804 km;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Verglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 6-Gang
- Auspuffblenden verchromt
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN V
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bremsenergierückgewinnung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Checkered
- Motor 1,6 Ltr. - 128 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Heckspoiler
- Sportsitze vorn
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Blinkleuchten Weiß
- Innenausstattung: Color-Line
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Nebelscheinwerfer
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Chrome-Line Exterieur
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Ray
- Bordcomputer
- Klimaautomatik
- Xenon-Scheinwerfer
- Außenausstattung: Chrom Line
- Fußmatten Velours
- Licht-Paket
- Sport Button
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Sportliche Fahrwerksabstimmung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















14:47
+8.0°c
221km
179635km 817.6






CarOnSale



CarOnSale


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)