CarOnSale

# Renault Zoe Intens

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| 09/2020 | 11.638km | LEISTUNG 69 PS | KRAFTSTOFF Elektrisch | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Zoe Intens [DE - LimS5 R135, Intens R135/Z.E. 50 (kaufbatterie), (Facelift) 2019 - 2021] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF1AG000066049638 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>11.638km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>69 PS (51 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Elektrisch | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>0 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>10.321km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT
52,0 kWh

LADEZEIT - SCHNELL
3,6 h

LADEZEIT - NORMAL
16,2 h

BATTERIESPANNUNG
230 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kerben |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **120 µm** | Beifahrertür | **120 µm** |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | **115 µm** | Türe hinten rechts | **115 µm** |
| Seitenteil hinten links | **120 µm** | Seitenteil hinten rechts | **110 µm** |
| Motorhaube | **105 µm** | Heckklappe | **115 µm** |
| Dach | **120 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Andere: Lenkung defekt, Fahrzeug lässt sich nicht lenken.; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;Fahrzeug ist mit Firmenlogos foliert.**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektromotor 51 kW
- Fußmatten
- Heckscheibe heizbar
- Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Fensterheber elektrisch hinten
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Navigations-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Safety-Paket
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel schwarz
- Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Leistungsvariante R135
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Licht- und Regensensor
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7")
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Nebelscheinwerfer LED
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontscheibe Akustikglas
- HV-Batterie 52 kWh
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Mittelkonsole
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Raucher-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Techno-Paket
- Visio-Paket
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7")
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor
- Rückfahrkamera
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Servolenkung elektrisch

## Sonderausstattung

- Ladekabel mit Schukostecker und EVSE
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Lenkrad heizbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Winter-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Lenkrad (Leder)
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3")

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























CarOnSale


Titel
Kein Telef.
Achten Sie auf den Straßenverkehr!










KONTROLLNACHWEISE (16)
VF1AG000066049638
SONNLEITNER
Germany GmbH

Renault ZOE
Renault EASY CONNECT – Multimediasysteme
Renault ZOE


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)