CarOnSale

Opel Astra Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2023	49.334km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Edition, 2022 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFCYHZ2R1018894	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.334km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren, Ohne Luft	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**75 µm**
Seitenteil hinten links	**75 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**85 µm**	Heckklappe	-
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost; reifen vorne links Druck loss

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Heckleuchten LED
- Keyless Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dach Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Radstand 2730 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Bremsassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Tech-Paket 1
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Dachreling
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Komfort-Paket
- Opel Connect
- Sitzheizung vorn
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0





VXKFCYHZ2R1018894

CarOnSale



CarOnSale








OPEL


ASTRA
28.06.2024
1598
AEY00109 8
N1
AC
VXKFCYHZ2R1018894
OPEL
YHZT-G2Y400
ASTRA SPORTS TOURER
PSA AUTOMOBILES (F)
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6-WLTP-EA-P/C/M, N1, N2
Diesel
35EA
1499
0002
Datum der Erstzulassung: 28.06.2024
1860
1483
1980
1030
1080
2813
740
205/55 R16 94V
09.11.2023
H8439E4E


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)




- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Ohne Luft)




- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Ohne Luft)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)