CarOnSale

Renault Captur Intens

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2016	84.918km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Captur Intens [DE - SUV5 0.9 TCe 90 eco² EU6, Intens ENERGY, 2016 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF12RD11A56715628	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.918km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.642km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	650 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	80 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Android Infotainmentsystem verbaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Kopfstützen verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy
- Reifen 205/55 R17 ..H
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Getriebe 5-Gang
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Look-Paket Chrom (außen)
- Original Fahrzeug Farbe: ROT NNP + SCHWARZ GNE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Außentemperaturanzeige
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket Chrom (innen)
- Radstand 2606 mm
- Schaltpunktanzeige
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- City-Paket
- Sonderlackierung Metallic Dezir Rot
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF12RD11A56715626


CarOnSale













KONTROLLNACHWEISE (3/6)
HORL

Renault CAPTUR

Renault CAPTUR
MEDIA-NAV Evolution




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)