
CarOnSale

Toyota Verso Executive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2013	Unbekannt km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Verso Executive [DE - Van5 2.2 D-4D DPF EU5, Executive 5-Sitzer, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN NMTDB26R10R010450	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO Unbekannt km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.231 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Ohne Luft, Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung


- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Life-Plus-Paket
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW D-4D KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Wegfahrsperre
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik, Rückfahrmonitor
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Multifunktionsanzeige
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: DARK STEEL
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- 6 Lautsprecher
- Rückfahrkamera
- Freisprechanlage Bluetooth
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn


Sonderausstattung


- Mica-Lackierung
- Navigationssystem (Touch & Go Plus)
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0350
NMTDB26R10R010450
2260
3560
1- 1260
2- 1250
MODEL AUR21L-GWTEXW 4251
C/TR1H2 /LA11
A/TM-04A/U660E
TYRE - LOADING INFORMATION












TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

TOYOTA

14.11.13 5013 AES000108
MR2
WTDB26R10R010450 9
TOYOTA
AR2
AUR21(WCT)
AUR21L-GWTEXW(1H)
TOYOTA VERSO
TOYOTA EUROPE (B)
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EUROS J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.
215/55R17 94W
BLAU
e11*2001/116*0350*07
03.06.13 K EG128133


DEKRA
TKYW7700
Kreis Coesfeld
Der Landrat
Kfz-Zulassung
Im Auftrag


EG128133

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Ohne Luft, Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)




- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Rückscheibe (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)




- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Airbag offen)



- Innenraum (Airbag offen)