CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	202.312km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [DE - LimS5 1.6 EU5, Trendline, 2008 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZAW092190	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.312km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 164.160km	LETZTER SERVICE AM 04/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1950 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Ein Schlüssel beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Leseleuchte
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Mittelarmlehne
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Antennen-Diversity
- Handbremshebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Raucher-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ1KZAW092190


CarOnSale


CarOnSale

BOSCH






Podatki o vozilu
Servisni intervali
Podatki o vozilu







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden, Kratzer): Stoffablösung am Dachhimmel




- Innenraum (Anderer Schaden, Kratzer): Stoffablösung am Dachhimmel



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)