CarOnSale

Mercedes-Benz C 300

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



10/2018	94.482km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 [DE - Kb5 C 300 EU6d-T, Avantgarde, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052831F814145	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.482km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.065km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP) 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP) 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	⚠ 8 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1690 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Aktive Motorhaube
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 190 kW CGI KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- KeyFree-Startsystem

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Avantgarde Interieur
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Licht-Paket Advanced
- Park-Paket High-End
- Sound-Komfort-Paket
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenhimmel Stoff
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Heckleuchten LED
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Komfort Direktlenkung
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Sitz-Komfort-Paket
- Licht-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Innenraumlicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Scheinwerfer LED High Performance
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- Surround-System Burmester
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fußmatten Velours
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kartentasche an Vordersitze
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
e1*2001/116*0457
WDD2052831F814145
2200 kg
4070 kg
1- 1020 kg
2- 1215 kg
Made in Germany






Erneuert
ja
nein
Bremsklötze vorn
Bremsklötze hinten
Luftfilter
Zündkerzen
Scheibenwischergummi
18.11.2025
Stempel
Datum




11:40
TMC
1000 km


Hinten








CarOnSale




STOP



Mercedes-Benz
Service
Castrol Edge
229.51
5W30
angeliefert
Ölmarke/Viskosität
85065
km-Stand





Beresa OWL GmbH & Co. KG
Verler Straße 208
Gütersloh
Daimler AG GSP/TPS
Mercedes-Benz-Str. 1
Gerrnersheim


Mercedes-Benz
C-Klasse T-Modell
Konformitätserklärung Funkanlagen


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0727889939
0131205
FC283793




10.10.18 1313 HSM000238
M1 AC
WDD2052831F814145 0
Mercedes-Benz
204 K
R283TO
CZAA152A
C 300
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 3GAG 1991
SCHWARZ 9/-
10.08.18 FC283793
Emissionsklasse: 10.10.2018"


DEKRA
nächste HU
Apr. 2023
DEKRA
nächste HU
Nov. 2027
Grüne Plakette
J6TAG182
Kreis Gütersloh
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)