Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFP538831
Kilometerstand: 155.572 km
Erstzulassung: 11.09.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2















Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFP538831
Kilometerstand: 155.572 km
Erstzulassung: 11.09.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Stoßfänger hinten - SmartRepair
Ladekante Lackschaden



Stoßfänger hinten - SmartRepair
Stoßstange hinten beschädigt

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Golf VII Variant Comfortline B..	1.2 TSI BMT EU5, Comfortline, 2013..		
VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WVWZZZAUZFP538831	Kombi	5	Frontantrieb	0603/BLD

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	11.09.2014	2	2	77 kW	4	1197	06/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
155.500 km	155.572 km	156.072 km	nein	-/-	10 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Reflexsilber Metallic	metallic	nein	k. A.	10 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Ohne Einträge	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff, Dessin ´Zo..	Titanschwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 5	115 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent	Bremsbelagverschleissanzeige
Chrom-Paket 2	Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getränkehalter vorn	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver ..
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel abblendbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn klappbar
Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI	Multifunktionsanzeige Plus	Nebelschlussleuchte
Parkbremse elektrisch	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regul..	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze: Komfortsitze vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Audiosystem Composition Media (Touchscree..	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Metallic-Lackierung
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluet..	Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittst..	Navigationsmodul Discover Media (für Audios..
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Raucher-Paket	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
Schlechtwege-Fahrwerk	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Winter-Paket

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 12.10.2026 - Gültig bis 156072 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):


Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Stoßfänger hinten - SmartRepair

Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)			Felgenbeschreibung
Ganzjahresreifen			k. A.
Reifen vorne	VL		VR
205/55 R16	3,00 mm (Michelin)		3,00 mm (Michelin)
Reifen hinten	HL		HR
205/55 R16	3,00 mm (Michelin)		3,00 mm (Michelin)
Zweiter Reifensatz			Felgenbeschreibung
k. A.			k. A.
Reifen vorne	VL		VR
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)
Reifen hinten	HL		HR
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung**

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
155.500 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Variant Comfortline BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFP538831
Kilometerstand: 155.572 km
Erstzulassung: 11.09.2014
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Stoßfänger hinten - SmartRepair
Ladekante Lackschaden



Stoßfänger hinten - SmartRepair
Stoßstange hinten beschädigt