CarOnSale

Opel INSIGNIA SPORTS TOURER

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2018	142.787km	LEISTUNG 165 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG INSIGNIA SPORTS TOURER	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZS8EBXJ1078913	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.787km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.490 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.191km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- OnStar SOS Service
- Pedale Aluminium
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Original Fahrzeug Farbe: CARRAGREEN

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Lenkrad heizbar
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Abbiegelicht
- Innovations-Paket 1
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Technologie-Paket Park & Go
- Rückfahrkamera
- Voll-LED (IntelliLux)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Reserverad als Notrad
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftfeuchtesensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e8*2007/46*0264
WOVZS8EBXJ1078913
2110 kg
3480 kg
1-1045 kg
2-1075 kg
Z 30V TATU I18
121KW




CarOnSale










Servicebestätigung


Servicebestätigung
SPREEGARAGE e.K.
Autohaus Marco Buzziol
BMW Service






WOVZS8E8XJ1078913
OPEL
INSIGNIA S
Benzin


DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)