CarOnSale

Seat Toledo Reference

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2013	11.704km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Toledo Reference [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Reference Ecomotive, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZNHZD1015793	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 11.704km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 11.657km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem SEAT Sound-System 1.3
- Außenspiegel konvex, links
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Rücksitz geteilt
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BEIGE SAHARA
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Reifenkontroll-Anzeige

Sonderausstattung

- Heckscheibenwischer
- Reference-Plus-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































VSSZZZNHZD1015793


CarOnSale

CarOnSale







16.04.13 7593 AGW000115 2 01 77 /5000 195
M1 AA 4482-4589 1706
VSSZZZNHZD1015793 1461-1488 1175
SEAT 50 /
NH 118 1635 1635
AACBZB 840 830
NFM6FM62U009ST7P0SE 840 830
71 3750 71
TOLEDO 1100 580 5
SEAT (E) 185/60 R15 84H
Fz.z.Pers.bef.b. 8-Spl. 185/60 R15 84H
Limousine
715/2007*556/2011J BRAUN 8/-
EURO5;JsPI/CI; M, N1 I e11*2007/46*0251*03
Benzin 10.10.12 K EF51793
0001 35J0 1197
7.2/8.2:+28 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.
735kg*ww.AHK lt.EGTG*


DEKRA


EF517932

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Antenne fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)