CarOnSale

Audi SQ8

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



09/2023	168.800km	LEISTUNG 507 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ8 [DE - SUV5 4.0 TFSI quattro EU6d, competition plus, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF15PD042147	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.800km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 507 PS (373 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.798km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 287g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (23 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**95 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**75 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradlenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Ausstattungs-Paket: Competition Plus
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachkantenspoiler
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Interieurelemente oben mit Kontrastnaht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 4,0 Ltr. - 373 kW V8 32V TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2996 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lackierung)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Frontkamera (Scheibe)
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Carbon-Style-Paket
- Head-up-Display
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Assistenz-Paket Tour
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Audi Ringe und Schriftzüge schwarz glänzend
- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Assistenz-Paket Tour
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Audi Smartphone Interface
- Business-Paket
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer
- Ionisator zur Luftreinigung (Air-Quality-System)
- Optik-Paket schwarz plus
- S Sportsitze plus vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Rautensteppung
- Sound-System Bang & Olufsen
- Assistenz-Paket Stadt
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt

- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel Carbon / Audi exclusive
- Optik-Paket schwarz
- Sitz und Lehnenwange pneumatisch einstellbar
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Servoschliessung für Türen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
- Sitzbelüftung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












285/35 R 23 XL











Verbrauch











WAUZZZF16PD042147






München
Berlin


Hinten

















AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung
Audi





11.09.2023 0588 BVL001561
M1G AB
WAUZZZF15PD042147 3
Audi
4L
SDWRBQ2
QA8QA8D6012RT2IC234BlBEM1SSFLB
0
SQ8
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 3996
7.2/8.2:+100 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu
gkombination:6460kg*ww.AHK II.EGTG*
2 2 373/5500 250
4996-4996 1995-1995
1691-1691 2345-2345
140
287 2960 2960
1550 1580
1550 1580
83 3750 69
3500 750 5
285/35 R23 107Y
285/35 R23 107Y
Grau 7
e1*2001/116*0350*56
22.09.2022 GV372037


C. Behrendt
ZB1 2985


11.09.2023
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde
Schnackenburgallee 49
22525 Hamburg
GV372037

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)